



Protokol odborné provozní technické kontroly č. 2025/004618 dětského hřiště/sportoviště

Zhotovitel:

Bezpečné hřiště s.r.o., IČO: 19134533
Nepomucká 562/173, Černice, 326 00 Plzeň
Společnost zapsána OR KS v Plzni oddíl C vložka 43529
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
Kontrola byla provedena dle ČSN EN 1176 a 15312+A

Objednavatel/provozovatel:

Městská část Praha - Ďáblice, IČ: 00231266
Osinalická 1104/13, 182 02 Praha 8

Č. faktury:

FV-2025114

Vypracoval:**Datum provedení kontroly:** 21.11.2025




Lokalita: Dětské hřiště
Adresa: Kostelecká ulice, Praha-Ďáblice
Evidenční č.: 01

Inv. č. - Název	Stav	Popis - návrh opravy
002 - Kovová dvojhoupačka	0	Dobry technicky stav.
003 - Skluzavka se žebříkem laminátová	0	Dobry technicky stav.
004 - Kombinovaná přelézačka Honzík	0	Dobry technicky stav.
005 - Nízkopodlažní kolotoč	0	Dobry technicky stav.
006 - Domeček pro děti s podestou	0	Dobry technicky stav.
007 - Lavička bez opěradla 3 ks	0	Lavička 1 - Dobry technicky stav. Lavička 2 - Dobry technicky stav. Lavička 3 - Dobry technicky stav.
008 - Informační tabule	0	Dobry technicky stav.
010 - Pružinové houpadlo "Lachtan"	0	Dobry technicky stav.
011 - Pružinové houpadlo "Liška"	0	Dobry technicky stav.


Lokalita: Dětské hřiště
Adresa: Koničkově náměstí, Praha-Ďáblice
Evidenční č.: 02

Inv. č. - Název	Stav	Popis - návrh opravy
002 - Kombinovaná přelézačka "Gréta"	0	Dobry technicky stav.



Lokalita: Dětské hřiště
Adresa: Koničkovo náměstí, Praha-Ďáblice
Evidenční č.: 02

Inv. č. - Název	Stav	Popis - návrh opravy
003 - Velká věž 	*	<p>Výška konce dojezdové části skluzavky (> 350 mm) nesplňuje ČSN EN 1176-3.</p> <p>Doporučuji upravit skluzavku nebo navýšit úroveň dopadové plochy tak, aby výška konce dojezdové části skluzavky nepřesahovala 350 mm.</p>
003/a - detail 	*	<p>Výška konce dojezdové části skluzavky (> 350 mm) nesplňuje ČSN EN 1176-3.</p>
004 - Koš na streetball kovový	0	Dobry technicky stav.
006 - Strážní koš	0	Dobry technicky stav.
007 - Pružinové houpadlo Asacen "Motorka"	0	Dobry technicky stav.
010 - Branky na fotbal 2 ks	0	<p>Branka na fotbal 1 - Dobry technicky stav.</p> <p>Branka na fotbal 2 - Dobry technicky stav.</p>
011 - Lavička s opěradlem 3 ks	0	Dobry technicky stav.
012 - Lavička bez opěradla 4 ks	0	Dobry technicky stav.
013 - Informační tabule	0	Dobry technicky stav.
014 - Pružinové houpadlo "Motorka"	0	Dobry technicky stav.
015 - Závěsná houpačka dvojitá	0	Dobry technicky stav.
016 - Pružinové houpadlo "Motýl"	0	Dobry technicky stav.
017 - Kolotoč K01 	*	<p>Výška otočné plošiny nad úrovní země - 17 cm. Nesplňuje ČSN EN 1176-5.</p> <p>Doporučuji upravit volný prostor nad zemí tak, aby vzdálenost mezi spodní stranou plošiny a základní úrovní byla v rozmezí 60 - 110 mm.</p>

Lokalita: Dětské hřiště
Adresa: Koničkovo náměstí, Praha-Ďáblice
Evidenční č.: 02

Inv. č. - Název	Stav	Popis - návrh opravy
017/a - detail 	*	Výška otočné plošiny nad úrovní země - 17 cm. Nesplňuje ČSN EN 1176-5.

Lokalita: Dětské hřiště
Adresa: K Lomu, Praha- Ďáblice
Evidenční č.: 03

Inv. č. - Název	Stav	Popis - návrh opravy
002 - Komb. s věží Claudia 	*	Poškozené 2 ks plastových krytek stojin. Doporučuji krytky dodat. (oprava bude provedena příští OTK)
002/a - detail 	*	Poškozené 2 ks plastových krytek stojin.
005 - Kovová dvouhoupačka	0	Dobry technický stav.
006 - Točidlo	0	Dobry technický stav.
007 - Lavička s opěradlem 3 ks	0	Lavička 1 - Dobry technický stav. Lavička 2 - Dobry technický stav. Lavička 3 - Dobry technický stav.
008 - Informační tabule	0	Dobry technický stav.
009 - Surfý	0	Dobry technický stav.
010 - Pružinové houpadlo "Auto"	0	Dobry technický stav.
011 - Zemní trampolína	0	Dobry technický stav.

Lokalita: Dětské hřiště
Adresa: U Prefy, Praha- Ďáblice
Evidenční. č.: 04

Inv. č. - Název	Stav	Popis - návrh opravy
002 - Informační tabule	0	Dobry technicky stav.
003 - Přelézkačka "Hestia"	0	Dobry technicky stav.
004 - Překážková dráha "Haiger" 4591-9	0	Dobry technicky stav.
005 - Překážková dráha "Haiger" 4591-1	0	Dobry technicky stav.
006 - Lanový Systém Vario 4591-30-3	0	Dobry technicky stav.
007 - Překážková dráha "Haiger" 4591-8	0	Dobry technicky stav.
008 - Překážková dráha "Fun parkur 2010" 4960-4	0	Dobry technicky stav.
009 - Dobrodružný tunel 4960-1	0	Dobry technicky stav.
010 - Překážková dráha "Fun parkur 2010" 4960-5	0	Dobry technicky stav.



Lokalita: Dětské hřiště
Adresa: Na Znělci, Praha-Ďáblice
Evidenční. č.: 05

Inv. č. - Název	Stav	Popis - návrh opravy
003 - Lavička bez opěradla 4 ks	0	Lavička 1 - Dobry technicky stav. Lavička 2 - Dobry technicky stav. Lavička 3 - Dobry technicky stav. Lavička 4 - Dobry technicky stav.
004 - Informační tabule	0	Dobry technicky stav.
006 - Přelézkačka - T. P.	0	Dobry technicky stav.
007 - Kolotoč - T. P.	0	Dobry technicky stav.
008 - Pružinové houpadlo „Domeček“ - T. P.	0	Dobry technicky stav.
009 - Herní sestava se skluzavkou - T. P.	0	Dobry technicky stav.
010 - Pružinové houpadlo "Koník"	0	Dobry technicky stav.
011 - Pružinové houpadlo "Mořský koník"	0	Dobry technicky stav.
012 - Totem Orel	0	Dobry technicky stav.
013 - Houpačka z akátu - Hnízdečko	0	Dobry technicky stav.

Lokalita: Dětské hřiště
Adresa: Osinalická (Vlna), Praha-Ďáblice
Evidenční č.: 06

Inv. č. - Název	Stav	Popis - návrh opravy
001 - Lanová pyramida ACTIVE 5000	0	Dobry technicky stav.
002 - Domeček pro děti	0	Dobry technicky stav.
003 - Křivočará kladina	0	Dobry technicky stav.
004 - Kladina se zářezy	0	Dobry technicky stav.
005 - Lanová dráha mezi svislými kůly	0	Dobry technicky stav.
006 - Přeskoč podlez	0	Dobry technicky stav.
007 - Náskočné špalky	0	Dobry technicky stav.
008 - Šlapáky - špalky cestička	0	Dobry technicky stav.
009 - Náskočné hrazdy	0	Dobry technicky stav.
010 - Opičí dráha	0	Dobry technicky stav.
011 - Nerezová skluzavka BASIC W 2,5m	0	Dobry technicky stav.

Lokalita: Dětské hřiště
Adresa: Červencová, Praha-Ďáblice
Evidenční č.: 07

Inv. č. - Název	Stav	Popis - návrh opravy
001 - Točidlo	0	Dobry technicky stav.
002 - Pružinové houpadlo	0	Dobry technicky stav.
003 - Sestava se skluzavkou	0	Dobry technicky stav.
004 - Sestava Fitness	0	Dobry technicky stav.
005 - Pryžový litý povrch 	*	Spadané listí na dopadové ploše. Poškozené oplocení DH, chybí nebo poškozeno 9 ks planěk. Doporučuji spadané listí z dopadové plochy odstranit. Doporučuji oplocení DH opravit.
005/a - detail 	*	Poškozené oplocení DH, chybí nebo poškozeno 9 ks planěk.

Lokalita: Dětské hřiště
Adresa: Na Blatech, Praha-Ďáblice
Evidenční č.: 08

Inv. č. - Název	Stav	Popis - návrh opravy
001 - Věž se skluzavkou "Slide"	0	Dobry technicky stav.
002 - Přelézací "Monkeys tree"	0	Dobry technicky stav.
003 - Vahadlová houpačka "See saw"	0	Dobry technicky stav.


Lokalita: Dětské hřiště
Adresa: ul. Kokořínská 400, areál SK, Praha-Ďáblice
Evidenční č.: 09

Inv. č. - Název	Stav	Popis - návrh opravy
001 - Herní sestava MONKEY'S BOX 2C + duomodul	0	Dobry technicky stav.
002 - Pružinové houpadlo "Kůň"	0	Dobry technicky stav.
003 - Pískoviště	0	Dobry technicky stav.

Lokalita: Fitness park
Adresa: Osinalická (Vlna), Praha-Ďáblice
Evidenční č.: 10

Inv. č. - Název	Stav	Popis - návrh opravy
001 - Fitness vybavení - Veslování	0	Dobry technicky stav. Kontrola byla provedena dle ČSN EN 16630.
002 - Fitness vybavení - Elipsovité zařízení	0	Dobry technicky stav. Kontrola byla provedena dle ČSN EN 16630.
003 - Fitness vybavení - Surfovací zařízení	0	Dobry technicky stav. Kontrola byla provedena dle ČSN EN 16630.
004 - Fitness vybavení - Procvičování chůze	0	Dobry technicky stav. Kontrola byla provedena dle ČSN EN 16630.
005 - Fitness vybavení - Jezdecké zařízení	0	Dobry technicky stav. Kontrola byla provedena dle ČSN EN 16630.
006 - Fitness vybavení - Protahovací zařízení	0	Dobry technicky stav. Kontrola byla provedena dle ČSN EN 16630.

Lokalita: Fitness park
Adresa: Na Znělci, Praha-Ďáblice
Evidenční č.: 11

Inv. č. - Název	Stav	Popis - návrh opravy
001 - Fitness sestava - Procvičování rukou 	*	Chybí plastový kruh sestavy. Kontrola byla provedena dle ČSN EN 16630. Doporučuji plastový kruh sestavy dodat. (absence plastového kruhu nemá vliv na bezpečnost při cvičení)



Lokalita: Fitness park
Adresa: Na Znělci, Praha-Ďáblice
Evidenční č.: 11

Inv. č. - Název	Stav	Popis - návrh opravy
002 - Fitness sestava - Procvičování zad	0	Dobry technický stav. Kontrola byla provedena dle ČSN EN 16630.
003 - Fitness sestava - Zahřátí těla	0	Dobry technický stav. Kontrola byla provedena dle ČSN EN 16630.
004 - Fitness sestava - Procvičování nohou	0	Dobry technický stav. Kontrola byla provedena dle ČSN EN 16630.

Lokalita: Dětské hřiště
Adresa: Červenomlýnská, Praha-Ďáblice
Evidenční č.: 12

Inv. č. - Název	Stav	Popis - návrh opravy
001 - Prolézačka Stork Nest	0	Dobry technický stav.
002 - Vahadlová houpačka	0	Dobry technický stav.

Lokalita: Dětské hřiště
Adresa: Evergreen, Praha-Ďáblice
Evidenční č.: 13

Inv. č. - Název	Stav	Popis - návrh opravy
001 - Dvojhoupačka KOMBI	0	Dobry technický stav.
002 - Žebřiny vodorovné	0	Dobry technický stav. Kontrola byla provedena dle ČSN EN 16630.
003 - Pružinové houpadlo "Koník"	0	Dobry technický stav.
004 - Pružinové houpadlo "Letadlo"	0	Dobry technický stav.
005 - Věžička se skluzavkou 	*	Výška volného pádu 1110 mm. Nedostatečný rozměr dopadové plochy tlumící náraz. Nesplňuje ČSN EN 1176-1, 1176-3. Doporučuji upravit dopadovou plochu tlumící náraz ve vzdálenosti min. 1500 mm od herního prvku, min. 2000 mm před dojezdem u skluzavky, min. 1000 mm po bocích skluzavky.
006 - Trojhrázda vysoká	0	Dobry technický stav. Kontrola byla provedena dle ČSN EN 16630.
007 - Svahová skluzavka 	*	Nedostatečná dopadová plocha tlumící náraz, do dopadové plochy na boku skluzavky vyhloubeny provizorní schody. Nesplňuje ČSN EN 1176-1, 1176-3. Doporučuji srovnat terén a upravit dopadovou plochu, a to min. 1000 mm po bocích skluzavky.

Vysvětlivky: *Stav - 0 - je v dobrém technickém stavu, * - oprava, X - špatný technický stav, doporučujeme vyřadit*

Připomínky:

U herních prvků, které nejsou v dobrém technickém stavu, zamezte přístup dětem až do doby odstranění bezpečnostních rizik a provozních závad.

V Plzni 28.11.2025

Podpis:

