

## Zelený pavilon - počet a typ, rozměry střešních oken VELUX v MŠ (Kučerové 532/26), oprava střechy

Stav budovy:	nejstarší, nejhorší
Budova počet oken, typ:	<b>GGL M06</b> 7 ks GGL M08 4 ks
Rozložení:	5 ks 4 ks 2 ks

pozn:

západní strana  
východní strana  
jižní strana

### J.K.

	Pouze západní strana			
	<u>Varianta č. 1</u>	<u>Varianta č. 2</u>	<u>Varianta č. 1</u>	<u>Varianta č. 2</u>
	oprava 1 ks okna M06, demontáž části střešní krytiny a následné zakrytí, výměna části střešní parotěsné folie, přetěsnění, výměna zateplovací sady a lemování okna	kompletní výměna okna 1 ks M06, demontáž části střešní krytiny následně zakrytí, demontáž stavajícího okna, montáž nového okna, osazení stínění, vnitřní žaluzie, oprava vnitřních okenních špalet (sádrokarton)	oprava 1 ks okna M06, demontáž části střešní krytiny a následné zakrytí, výměna části střešní parotěsné folie, přetěsnění, výměna zateplovací sady a lemování okna	kompletní výměna okna 1 ks M06, demontáž části střešní krytiny následně zakrytí, demontáž stavajícího okna, montáž nového okna, osazení stínění, vnitřní žaluzie, oprava vnitřních okenních špalet (sádrokarton)
materiál	11 100 Kč	27 150 Kč	11 100 Kč	27 150 Kč
práce	20 000 Kč	28 000 Kč	20 000 Kč	28 000 Kč
doprava	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
Cena celkem na 1 ks:	33 100 Kč	57 150 Kč	33 100 Kč	57 150 Kč
Počet kusů celkem:	7	7	5	5
Cena celkem	231 700 Kč	400 050 Kč	165 500 Kč	285 750 Kč

**Pozn.: Pan Knespl je schopný zajistit i v případě potřeby opravy střechy pokud by vznikl problém po odkrytí.**

### Okna Macek a.s.

**Střešní okna na zakázku nedělají, prodávají je pouze na e-shopu a bez možnosti montáže.**

### P.J.

Střešní okna, montáž dopravu jsou schopni zajistit, zednické práce ani opravy střechy v případě zjištěného problému nejsou schopni zajistit.

Podzim 2022 - pouze západní strana, počet oken 5 ks

	<u>Varianta č. 1</u>	<u>Varianta č. 2</u>
Cena celkem	165 500 Kč	285 750 Kč