

Oprava kanalizační přípojky, BD U Parkánu 18/9

Stav: parcela č. 37/2 a 30/1
problémy s odvodem z BD U Parkánu 18/9, problémy s odvodem k napojení na hl. přípojku
z kamerového záznamu zjištěno zarůstání kanalizační přípojky na několika místech na pozemku 30/1
z kamerového záznamu zjištěno poškození na 3 místech na pozemku 37/3
z důvodu opakujícího se problému je potřeba v co nejkratší době provést opravu poškozené kanalizační přípojky
v roce 2023 naplánovat vyfrézování a osazení sanační vložky na spodní část přípojky

	PVK	Atlantik servis	Volej Ferdu	Pozn.:
Revizní šachta č. 1 a 2	117 547	118 500	120 000-160 000	bodová porucha KT, řešeno výkopem
Revizní šachta č. 3				bodová porucha KT směrem ke škole, řešeno výkopem
Geodetické zaměření oprav				
Předání GZ (IPR Praha, PVK)				
Cena celkem bez DPH	117 547 Kč cena bez DPH	118 500 Kč cena bez DPH	120 000-160 000 Kč Nejsou plátcí DPH	