

## Akcíz II, Ďáblická 1237/4b

### Byt

### Závada

### Příloha

- |         |                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4.    | není ovládací knoflík u digestoře na světlo<br>zaražený vypínač pod kuchyňskou linkou<br>špatně usazené okno v koupelně                                                  |
| 2.5.    | nezakryté části ve skříni u jističů<br>světlo pod kuchyňskou linkou nejde na jedné straně vypnout vypínačem<br>hlavní dveře z důvodu těsnění jdou těžko zavřít, zamknout |
| 2.4.    | nejde el. proud do lustrů                                                                                                                                                |
| 2.7.    | nejde nasadit ochranný kryt<br>nefunkční světla v chodbě a v koupelně nad zrcadlem<br>nefunkční zásuvka pro za kuchyňskou linkou<br>nefunkční venkovní osvětlení         |
| 1.5.    | nefunkční digestoř<br>nefunkční LED osvětlení pod kuchyňskou linkou<br>problémy s el. rozvody, vypadává !!!                                                              |
| Ostatní | popraskané zdi v bytech (dolní a horní)<br>uvolněné plačky na plotě<br>vyviklané kování na brance – vstup Akcíz II<br>internet připojení<br>TV zprovoznění               |