

Výměna plynového kotle p. Komada, Ďáblická 339/14

- plynový kotel z roku 2002, vlastní
- značka Protherm
- při poslední havárii provedena provizorní oprava do ukončení topné sezóny - není již náhradní díl na tento typ kotle

	Plynoservis Jílek	TD Servis	CEOS Servis	Plyn Partner s.r.o.
<u>Cena celkem bez DPH</u>	<u>65 395 Kč</u>	<u>62 700 Kč</u>	cenová nabídka nedodána	<u>66 315 Kč</u>