

Elektřina bytový dům Akcíz II

Paní S.H. přestal jít proud v bytě 2.6 bytového domu Akcíz II.

23.12. mi paní H. volala ohledně neustále padajícího hlavního jističe k bytu.

24.12. poslal jsem tam elektrikáře, který nezjistil závadu na jističích v bytě, ale někde po cestě k bytu. Opravit se mu to nepodařilo.

25.12.-26.12. paní H. odjela z bytu, jelikož věděla že přes svátky bude oprava komplikovaná.

26.12. už v bytě nešel proud vůbec. Opět přivolaný elektrikář to na chvíli zprovoznil, ale po pár hodinách proud znovu vypadl

27.12. přivolán elektrikář, který zjistil závadu kabelu po cestě k bytu. Byt přepojil na 1 fázi, aby byl obyvatelný

27.12.-16.1. Byt připojený na 1 fázi, nebylo možné využívat veškeré spotřebiče, aby se fáze nepřetížila.

17.1. byl proud obnoven – od té doby zůstal výkop, který je ve spodní chodbě.

Pavel Krejčí

OVS